Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра «Технологий сварки и диагностики»

# Создание образцов с заданным распределением остаточных напряжений для исследования коррозионных свойств материалов

Докладчик:

аспирант кафедры МТ-7 Тихон

Тихонов С.В.

Руководитель:

д.т.н., проф. кафедры МТ-7

Куркин А.С.

Москва 2018 год

### Виды существующих дефектов (их расположение и характер)

1595 1595	Тип повреждения КРН	Плотность повреждений, плотность./км	Доля выявленных повреждений, %
	I (повреждение вблизи монтажного шва продольной ориентации)	5,83	23,42
	II (повреждение вблизи заводского шва)	9,31	37,15
	III (повреждение основного металла)	9,73	39,42
Tien 3	IV (повреждение вблизи монтажного шва поперечной ориентации)	<0,01	<0,01
	Отно коли 10 9,5 8	- 1420 1ш 1420 2ш 1220 1ш осительное 0,5 «чество дефектов, % 30 11,5 25 20 15 15 10 5 0	1220 2ш Угловое расположение дефекта, ч 1,5 2,5 3,5 4,5

Наибольшее количество дефектов расположено в интервалах от 3 до 5 ч (35 % дефектов) и от 8 до 10 ч (25% дефектов).

### Факторы, оказывающие влияние на зарождение и развитие КРН

# Технологическая и металлургическая наследственность изделия (трубы):

- состояние поверхности;
- технология производства;
- микроструктура;
- термомеханическое влияние при изготовлении;
- химический состав;
- и т.д.

## Эксплуатационные факторы:

- условия прокладки и монтажа;
- состав и свойства грунтов;
- уровень катодной защиты;
- рабочее давление;
- циклические нагрузки;
- деформация;
- отслоение покрытия.
- и т.д.

Важно сохранить первоначальное состояние поверхности образца 3

## Существующие методики испытаний на КРН

В соответствии с СТО Газпром 2-5.1-148-2007 могут проводится испытания следующих типов образцов:

1. Испытание стандартных образцов, на одноосное растяжение по ГОСТ 1497; ГОСТ 6996;

2. Испытание натурных образцов (нагрузка внутренним давлением и коррозионной средой на срок не менее 720 ч.);

3. Испытание модельных образцов с выдержкой под нагрузкой не менее 3000 ч.



2

1

### Требования, предъявляемые к образцу для испытаний на КРН

- должен учитывать исходное состояние поверхности материала;
- должен отражать условия работы материала с учетом воздействия:
  - коррозионной среды,
  - толщины стенки;
  - напряженного состояния;
- методика получения образца должна быть проста в применении;
- методика нагружения (создания напряженного состояния в образце или его различных зонах) должна обеспечиваться минимальным набором приспособлений и оборудования;
- должен сохранять заданное напряженное состояние на протяжение длительного времени.

# Принцип создания образцов на базе остаточных напряжений



# Способы получения образцов

1. Прокатка роликами различных зон образца:

- с одной стороны
- с двух сторон
- широким роликом с одной с из сторон, с сочетанием более узкого с другой.

2. Штамповка различных зон образца (для получения серии образцов с идентичными свойствами).

3. Иные способы воздействия на образец, вызывающие пластическую деформацию в различных зонах.



изобретений Российской Федерации 22 мая 2014 г. Срок действия натента истекает 21 марта 2033 г.

2000
2000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200</

Руководитель Федеральной службы интеллектиальной собс



## Предлагаемая модель образца



1 – образец; 2 – зона прокатки роликами; 3 – переходная зона; 4 – установка для прокатки роликами; 5 – зона для измерений (с растягивающими напряжениями).

# Компьютерное моделирование процессов в программном комплексе «СВАРКА»





- 1. ØA = ØS/2;
- 2. ØА не зависит от уровня деформации зоны S1;
- 3. ØА не зависит от площади зоны S1.

Зависимость возникающих напряжений в рабочей зоне А на поверхности образца от уровня деформаций (ε, %) в зоне S1

Зависимость возникающих напряжений в рабочей зоне А на поверхности образца от отношения площадей S1/S



При оптимальном подборе (ε, %) в зоне S1 и отношении площадей S1/S, можно достичь напряжений близких к σ<sub>т</sub> материала в рабочей зоне образца.

## Возможность определения остаточных напряжений

### Принцип зондирующей лунки

Принцип локального нагрева



### Принципиальная схема предполагаемого метода



### Анализ временных и остаточных напряжений при локальном нагреве пластины



Схема нагрева поверхности круглой пластины диаметром 640мм и толщиной 30 мм в программном комплексе «СВАРКА»



Упрощенная схема зависимости предела текучести материала от температуры



Распределение температуры по поверхности при максимальном нагреве центра пластины

$$T = T_0 + (T_{\scriptscriptstyle H} \cdot exp^{(-((x^2) \cdot \kappa + (z^2) \cdot n))})$$

Т<sub>0</sub> – начальная температура (20°С),

 $T_{H}$  — максимальная температура нагрева (600°C),

Х – расстояние от центра пластины,

Z – расстояние от поверхности пластины, к и n – коэффициенты, характеризующие распределение температуры вдоль осей X и Z (к = 2·10<sup>-4</sup>; n = 8·10<sup>-2</sup>)

### Распределение напряжений и перемещений на поверхности пластины от нагрева



Характер распределения временных напряжений **О** и перемещений **Δ** в момент максимального нагрева

Характер распределения остаточных напряжений **О** и перемещений **Δ** после остывания пластины Радиальные перемещения и напряжения в точке, удаленной на 70 мм от центра

пятна нагрева при нагреве и охлаждении



Распределение остаточных перемещений точек пластины. Максимум перемещений, на расстоянии <u>70 мм</u> от центра пятна нагрева

Изменение радиального перемещения Δ и радиального напряжения **O** на расстоянии 70 мм при нагреве и охлаждении.

В процессе расширения нагретой зоны точка переместилась от центра пластины на <u>10 мкм.</u> При этом в нагретой зоне возникли сжимающие напряжения, вызванные сопротивлением не нагретой части пластины. Эти напряжения достигли предела текучести и привели к пластической деформации укорочения в нагретой зоне. В процессе остывания в центральной зоне возникли растягивающие напряжения, достигающие предела текучести материала (σ<sub>т</sub> = 240 МПа), а точка сместилась на <u>16,5 мкм</u> к центру пластины. Остаточное перемещение точки составило <u>6,5 мкм</u> к центру нагрева.

#### Влияние начальных напряжений на временные и остаточные перемещения



нагреве и охлаждении

Перемещение точки в процессе нагрева существенно больше (<u>17</u> <u>мкм</u>), а пластическая деформация в нагретой зоне меньше. Это связано с тем, что растянутый металл не нагретой части пластины оказывает меньшее сопротивление расширению нагреваемой зоны. Смещение точки к центру пластины в процессе остывания почти такое же, как при отсутствии начальных напряжений (на <u>15</u> <u>мкм</u>). Остаточное перемещение после нагрева и охлаждения составило <u>2 мкм</u> от центра нагрева. Изменение перемещения  $\Delta$  и напряжений  $\sigma$  при сжатии, нагреве и охлаждении.

Перемещение точки в процессе нагрева существенно меньше (<u>2 мкм</u>), а пластическая деформация в нагретой зоне больше, поскольку сжатый металл не нагретой части пластины практически устраняет расширение нагреваемой зоны. Смещение точки к центру в процессе остывания несколько больше, чем при растяжении и отсутствии начальных напряжений (на <u>17 мкм</u>). Остаточное перемещение после нагрева и охлажденоя составило **15 мкм** к центру нагрева.

Влияние схемы начального напряженного состояния на перемещения вдоль осей, точки, находящейся на расстоянии 70 мм от центра нагрева, при нагреве до температур порядка 600°С.

					Participant and the second
€ CBAPKA - [Config]		Характер напряженного	Перемеще	Перемещ	Направлен
ЗАДАЧА Геонетрия ТокТеплодиффузия Механика Результаты Окно Понощь МАХ = +620 МАХ = +620 МАХ = +620 МАХ = +620 Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф		состояния	ния по оси	ения по	ие
			X	оси Ү	перемеще
			мкм		ний
		Отсутствие предварительных нагрузок	6.5	6.5	к центру
		Растяжение по двум осям	2	2	от центра
		Сжатие по двум осям	15	5	к центру
	Jz H N	Растяжение по одной оси	3	11	к центру
Fi - Помощь y = -117.953088 y = -117.953088	0.6931 men 🥢 🔀	Чистый сдвиг (растяжение по оси X, сжатие по оси Y)	1	22	от центра/
			the second for	P. Call M.	к центру



### Подбор параметров источника нагрева



Рисунок 1. Термические циклы нагрева точек. 1 - полученные экспериментальным путем; 2 - рассчитанные в программном комплексе «СВАРКА».



# Используемые источники

- 1. ГОСТ 9.901.1-89(ИСО 7539-1-87). Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Металлы и сплавы. Общие требования к методам испытаний на коррозионное растрескивание.
- 2. СТО Газпром 2-2.3-173-2007 Инструкция по комплексному обследованию и диагностике магистральных газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением. М.: ООО ≪ИРЦ Газпром≫. 2007;
- 3. СТО Газпром 2-5.1-148-2007 (с изменением №1). Методы испытаний сталей и сварных соединений на коррозионное растрескивание под напряжением. М.: ООО «ИРЦ Газпром». 2007;
- 4. Отчет о НИР «Экспериментальные исследования по результатам моделирования НДС дефектов коррозионного растрескивания под напряжением сварных соединений и основного металла труб».
- 5. Куркин А.С., Макаров Э.Л. Программный комплекс «СВАРКА» инструмент для решения практических задач сварочного производства // Сварка и Диагностика. 2010. №1. С.16-24.
- 6. Мельникова А.Н. Диссертационная работа «Оценка допустимости стресскоррозионных повреждений труб в составе длительно эксплуатируемых магистральных газопроводов.
- Электронная база патентов ФИПС. http://ptn.su/Patent/Otkritie\_reestry\_Fips\_Rospatenta.html).

## Благодарю за внимание!).